

N° D'IMPRIMÉ C 68318555

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|----------------------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE | | (3) DATE DU CONTRÔLE | | N° DU PROCÈS-VERBAL | | | | |
| Contrôle technique périodique | | 03/02/2026 | | 26250112 | | | | |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | | | | | | |
| Défavorable pour défaillances majeures | | Défaillances majeures : 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AR 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables | | | | | | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | | | | | | | | |
| 02/04/2026 | | | | | | | | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | | Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Glace défectueuse ARD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, ARG | | | | | | |
| Contre-visite | | | | | | | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | | | | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : S013C026 | | Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/03/2019 : 62534 km / 29/03/2021 : 90723 km / 12/04/2021 : 90976 km / 27/10/2021 : 97014 km / 07/06/2022 : 110237 km / 22/07/2022 : 113153 km / 25/06/2024 : 153667 km | | | | | | |
| (9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN | | | | | | | | |
| (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98 | | | | | | | | |
| (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR | | | | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : 013C1620 | | | | | | | | |
| SIGNATURE : | | | | | | | | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | | | | | | | |
| (2) Immatriculation et pays | | | | | | Date d'immatriculation | | Date de 1ère mise en circulation |
| CR-439-ZR (F) | | | | | | 03/12/2022 | | 21/03/2013 |
| Marque | | Désignation commerciale | | | | | | |
| FORD | | B-MAX | | | | | | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | | (5) Catégorie internationale | | Genre | | | | |
| WF0KXXERJKDU41660 | | M1 | | VP | | | | |
| Type / CNIT | | Energie | | | | | | |
| M10FRDVP024D110 | | GO | | | | | | |
| Document(s) présenté(s) | | | | | | | | |
| Certificat d'immatriculation | | | | | | | | |
| (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ | | MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | | | | |
| 186127 | | | | | | | | |
| INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | | | | | | | | |
| PROCÈS-VERBAL N° : | | DATE : | | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | | | | | | | | |
| CR-439-ZR | | | | | | | | |
| CT:02/04/2026 | | | | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : S013C026 | | | | | | | | |
| N° SÉRIE : WF0KXXERJKDU41660 | | | | | | | | |
| N° D'IMPRIMÉ : C68318555 | | | | | | | | |
| S013C026 | | | | | | | | |
| S : 02/04/2026 | | | | | | | | |
| CR-439-ZR | | | | | | | | |