



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68318399

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique		28/01/2026	26249958		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures :</b> 3.2.1.b.2. ÉTAT DES VITRAGES : Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences AVG, AVD 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG			
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		27/03/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : S013C026 (9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 013C1474 SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation			
CV-337-LJ (F)	29/09/2023	04/06/2013			
Marque	Désignation commerciale				
AUDI	A1 SPORTBACK				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
WAUZZZ8X3DB091534	M1	VP			
Type / CNIT	Energie				
M10AUDVP005S207	GO				
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
216458		AVANT	ARRIÈRE		
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-10.7 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		11 %			
Forces verticales :		771 daN			
Frein de service		481 daN			
Forces de freinage :		246 daN	285 daN	173 daN	172 daN
Déséquilibre (<20%) :		14 %			
Forces de freinage (efficacité) :		246 daN	285 daN	173 daN	172 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :		69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :		21 %			
Émissions à l'échappement		Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.3 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		+1.7 %			
N° D'AGRÉMENT : S013C026		S013C026			
N° SÉRIE : WAUZZZ8X3DB091534		S : 27/03/2026			
N° D'IMPRIMÉ :		CV-337-LJ			
CT:27/03/2026		CV-337-LJ			
N° D'IMPRIMÉ : C 68318399					