



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68678877

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		02/01/2026		26249185	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD Défaillances mineures : 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/12/2019 : 114647 km / 22/11/2021 : 148244 km / 06/11/2023 : 183349 km / 16/11/2023 : 183727 km / 22/11/2023 : 183992 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
01/03/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0416					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DC-113-JH (F)		06/05/2014		21/01/2014	
Marque		Désignation commerciale			
DACIA		DUSTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
UU1HSDADF50297797		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10DACVP0009696		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
217141					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DC-113-JH CT:01/03/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : UU1HSDADF50297797 N° D'IMPRIMÉ : C68678877					
S013C026 S : 01/03/2026 DC-113-JH					
		G AVANT D G ARRIERE D			
		Ripage (-8 à +8 m/km) : -0.6 m/km			
		Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 3 % 5 %			
		Forces verticales : 765 daN 528 daN			
		Frein de service			
		Forces de freinage : 302 daN 295 daN 192 daN 193 daN			
		Déséquilibre (<20%) : 3 % 1 %			
		Forces de freinage (efficacité) : 302 daN 295 daN 192 daN 193 daN			
		Taux d'efficacité global (≥58 %) : 75 %			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %			
		Émissions à l'échappement			
		Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % -1.1 %			
		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.4 % -1.3 %			