



**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**Auto
Sécurité**

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68679050

NATURE DU CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
	08/01/2026	26249358

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	
07/03/2026	

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	
Contre-visite	

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÉMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÉMENT :	083F1066
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DQ-113-CG (F)	27/11/2018	24/03/2015
Marque	Désignation commerciale	
PEUGEOT	PARTNER	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF37B9HN0EJ705231	N1	CTTE
Type / CNIT	Energie	
N10PGTCT0096100	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	
172850	

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

DQ-113-CG
CT:07/03/2026
N° D'AGRÉMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF37B9HN0EJ705231
N° D'IMPRIMÉ : C68679050

(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
08/01/2026	26249358
(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	

Défaillances majeures :

- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR
4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR
8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P242F
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

- 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/03/2019 : 63252 km / 28/03/2019 : 63618 km / 11/03/2020 : 75260 km / 10/03/2021 : 90937 km / 21/02/2023 : 126177 km / 30/01/2024 : 141466 km / 20/02/2025 : 157223 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT	ARRIÈRE		
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+4.8 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	0 %		2 %	
Forces verticales :		856 daN		550 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	318 daN		290 daN	188 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		9 %		7 %
Forces de freinage (efficacité) :	318 daN		290 daN	188 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	70 %			201 daN
Frein de stationnement				
Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	21 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.1 %		+0.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.5 %		-2.6 %	