



Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		26/12/2025	25249096	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVD 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR 4.3.2.a.2. COMMUTATION (FEUX STOP) : Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARD 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures ARD 7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement AVD 7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
25/02/2026				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT :	S013C026			
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN			
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98			
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR		Défaillances mineures : 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 4.13.1.a.1. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, ARD, AVD, ARG 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, ARD 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0340		
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
DS-982-HW (F)	06/04/2023	27/12/2006		
Marque	Désignation commerciale			
RENAULT	CLIO			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
VF1BR1F0H37048243	M1	VP		
Type / CNIT	Energie			
MRE5222EF558	GO			
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
227503				
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				
DS-982-HW CT:25/02/2026				
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1BR1F0H37048243				
S013C026 S : 25/02/2026 DS-982-HW				
		G D G D		
		Ripage (-8 à +8 m/km) :		
		-0.8 m/km		
		Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		
		6 % 4 %		
		Forces verticales :		
		765 daN 431 daN		
		Frein de service		
		Forces de freinage : 268 daN 248 daN 156 daN 151 daN		
		Déséquilibre (<20%) : 8 % 4 %		
		Forces de freinage (efficacité) : 268 daN 248 daN 156 daN 151 daN		
		Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) : 68 %		
		Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 20 %		
		Émissions à l'échappement		
		Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:1.15 m-1 C2:1.22 m-1 C3:1.2 m-1 Moyenne:1.2 m-1		
		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -1.5 %		
		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.2 % -2.0 %		



N° D'IMPRIMÉ C 68678788

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		26/12/2025		25249096	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Suite du procès-verbal			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/03/2020 : 176672 km / 15/06/2020 : 178817 km / 23/04/2021 : 185357 km / 31/03/2023 : 205527 km / 17/05/2023 : 205879 km / 19/03/2025 : / 13/05/2025 : 222441 km Attention ce procès-verbal contient 2 pages			
25/02/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 013C1620					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DS-982-HW (F)		06/04/2023		27/12/2006	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		CLIO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1BR1F0H37048243		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
MRE5222EF558		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
227503					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX					
XXXXXXXXXX S013C026 25249096 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
G AVANT D G ARRIERE D					
Ripage (-8 à +8 m/km) : -0.8 m/km					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 6 % 4 %					
Forces verticales : 765 daN 431 daN					
Frein de service					
Forces de freinage : 268 daN 248 daN 156 daN 151 daN					
Déséquilibre (<20%) : 8 % 4 %					
Forces de freinage (efficacité) : 268 daN 248 daN 156 daN 151 daN					
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 68 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %					
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:1.15 m-1 C2:1.22 m-1 C3:1.2 m-1 Moyenne:1.2 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 % -1.5 %					
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.2 % -2.0 %					