



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**Auto  
Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 68678847**

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>
Contrôle technique périodique		30/12/2025	25249155
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>	
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures :	
		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD	
<b>(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>		Défaillances mineures :	
27/02/2026		4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD	
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD	
Contre-visite		4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse	
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD	
N° D'AGRÉMENT : S013C026		5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD	
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN		5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD	
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98			

<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>	
N° D'AGRÉMENT : 013C0364	
SIGNATURE :	

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
DZ-867-GV (F)	03/04/2023	29/01/2016	
Marque	Désignation commerciale		
PEUGEOT	3008		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
VF30UHNYMFS347083	M1	VP	
Type / CNIT	Energie		
M10PGTVP0365959	ES		
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>	
148461	
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

<b>DZ-867-GV</b>
<b>CT:27/02/2026</b>
N° D'AGRÉMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF30UHNYMFS347083
N° D'IMPRIMÉ : C68678847

S013C026
S : 27/02/2026
DZ-867-GV

<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>					
		<b>AVANT</b>	<b>ARRIÈRE</b>		
		<b>G</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>D</b>
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.4 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		2 % 5 %			
Forces verticales :		881 daN 622 daN			
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :		321 daN	288 daN	229 daN	205 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		11 %			
Forces de freinage (efficacité) :		321 daN	288 daN	229 daN	205 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :		69 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 24 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>					
CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) : 0.26 % CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) : 0.20 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.986					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		+1.2 % +2.0 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		+0.9 % +0.4 %			