



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68318693

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/02/2026	26250250

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
08/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 083F1066
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AZ-878-XF (F)	07/10/2020	14/09/2010
Marque	Désignation commerciale	
HYUNDAI	IX 35	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
U5YZU81VABL023543	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10HMCVP000C331	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
196993

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

AZ-878-XF
CT:08/04/2026

N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : U5YZU81VABL023543
N° D'IMPRIMÉ : C68318693

S013C026
26250250
XXXXXXXXXX

Défaillances majeures :
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD
7.1.5.a.2. AIRBAG : Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule AVD

Défaillances mineures :
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/06/2019 : 113531 km / 17/09/2020 : 121249 km / 29/09/2020 : 121283 km / 24/09/2022 : 146413 km / 20/09/2024 : 179849 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.6 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %		10 %
Forces verticales :		978 daN		614 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	299 daN	312 daN	221 daN	196 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %		12 %
Forces de freinage (efficacité) :	299 daN	312 daN	221 daN	196 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	64 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	19 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:0.2 m-1	C2:0.44 m-1	C3:0.42 m-1	Moyenne:0.36 m-1
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+1.1 %		+0.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.4 %		-1.3 %	