

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		28/01/2026	26249923
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures :</b> 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG , AVD 6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		<b>Défaillances mineures :</b> 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD	
27/03/2026		<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 10/08/2020 : 97875 km / 12/06/2023 : 154583 km / 04/12/2025 : 176060 km	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S013C026			
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN			
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98			
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 013C0416			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DG-896-FJ (F)		29/01/2021	30/05/2014
Marque		Désignation commerciale	
VOLKSWAGEN		TIGUAN	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre
WVGZZZ5NZEW624985		M1	VP
Type / CNIT		Energie	
M10VWGVDPD63M877		GO	
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
176827			
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			
DG-896-FJ CT:27/03/2026			
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WVGZZZ5NZEW624985 N° D'IMPRIMÉ : C68318364		S013C026 S : 27/03/2026 DG-896-FJ	
		<b>G</b> <b>AVANT</b> <b>D</b> <b>G</b> <b>ARRIERE</b> <b>D</b> <b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) : -0.9 m/km <b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) : 3 % <b>Forces verticales</b> : 922 daN <b>Frein de service</b> Forces de freinage : 294 daN 287 daN 169 daN 193 daN Déséquilibre (<20%) : 3 % Forces de freinage (efficacité) : 294 daN 287 daN 169 daN 193 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 61 % <b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 % <b>Émissions à l'échappement</b> Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 <b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) : +2.0 % +2.0 % <b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) : -1.3 % -0.3 %	