



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68318339

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		27/01/2026		26249898	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
26/03/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1610					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DW-237-DT (F)		30/09/2015		30/09/2015	
Marque		Désignation commerciale			
MINI		MINI			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WMWXS110302C20959		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10MN1VP0036327		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
159427					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DW-237-DT CT:26/03/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WMWXS110302C20959 N° D'IMPRIMÉ : C68318339					
S013C026 26249898 XXXXXXXXXX					
		Défaillances majeures : 2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu excessif 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARG Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/12/2019 : 79773 km / 01/03/2022 : 116324 km / 09/04/2025 : 149443 km			
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -3.7 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 2 % 3 % Forces verticales : 757 daN 499 daN Frein de service Forces de freinage : 218 daN 217 daN 151 daN 143 daN Déséquilibre (<20%) : 1 % 6 % Forces de freinage (efficacité) : 218 daN 217 daN 151 daN 143 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 58 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0.28 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.18 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.988 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.7 % +0.5 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 % +2.0 %			