



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68205592

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		11/03/2026		26251419	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/04/2020 : 44061 km / 11/04/2022 : 65350 km / 13/04/2022 : 65450 km / 05/04/2024 : 85273 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
10/03/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1474					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EB-879-TX (F)		28/04/2016		28/04/2016	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3 PICASSO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF7SHHNZ6GT511307		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRVP042W267		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
104313					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EB-879-TX CT:10/03/2028					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7SHHNZ6GT511307 N° D'IMPRIMÉ : C68205592					
S013C026 A : 10/03/2028 EB-879-TX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		9 %		4 %	
Forces verticales :		801 daN		527 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		266 daN	254 daN	171 daN	185 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :		266 daN	254 daN	171 daN	185 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		22 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.05 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		1.019			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.6 %		-0.5 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-1.1 %		-1.4 %	