



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68318692

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|
| NATURE DU CONTRÔLE | | (3) DATE DU CONTRÔLE | | N° DU PROCÈS-VERBAL | |
| Contrôle technique périodique | | 09/02/2026 | | 26250249 | |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | | | |
| Défavorable pour défaillances majeures | | Défaillances majeures : 8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur | | | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | | Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D | | | |
| 08/04/2026 | | Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/08/2021 : 65487 km / 08/03/2022 : 73301 km / 26/04/2024 : 93992 km | | | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | | | | | |
| Contre-visite | | | | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : S013C026 | | | | | |
| (9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN | | | | | |
| (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98 | | | | | |
| (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : 013C0416 | | | | | |
| SIGNATURE : | | | | | |
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | | | | |
| (2) Immatriculation et pays | | Date d'immatriculation | | Date de 1ère mise en circulation | |
| EP-040-ZZ (F) | | 08/03/2022 | | 23/08/2017 | |
| Marque | | Désignation commerciale | | | |
| CITROEN | | C4 PICASSO | | | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | | (5) Catégorie internationale | | Genre | |
| VF73DHNHMHJ737869 | | M1 | | VP | |
| Type / CNIT | | Energie | | | |
| M10CTRVP043E381 | | ES | | | |
| Document(s) présenté(s) | | | | | |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice | | | | | |
| (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ | | MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | |
| 106612 | | | | | |
| INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | | | | | |
| PROCÈS-VERBAL N° : | | DATE : | | | |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | | | | | |
| EP-040-ZZ CT:08/04/2026 | | | | | |
| N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF73DHNHMHJ737869 N° D'IMPRIMÉ : C68318692 | | | | | |
| S013C026 26250249 XXXXXXXXXX | | | | | |
| | | G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +1.3 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 14 % 15 % Forces verticales : 805 daN 549 daN Frein de service Forces de freinage : 315 daN 298 daN 214 daN 200 daN Déséquilibre (<20%) : 6 % 7 % Forces de freinage (efficacité) : 315 daN 298 daN 214 daN 200 daN Taux d'efficacité global (≥8 %) : 75 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 31 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.047 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 % -1.1 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.3 % -3.4 % | | | |