



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68318354

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>																																																																													
Contrôle technique périodique		27/01/2026	26249913																																																																													
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>																																																																														
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures :</b> 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD																																																																														
<b>(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>		26/03/2026																																																																														
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>		<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0562 P064A																																																																														
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>		<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 24/11/2025 : 69403 km																																																																														
<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>		N° D'AGRÉMENT : S013C026 (9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																														
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation FK-180-KG (F) 26/09/2019 26/09/2019 Marque Désignation commerciale DS DS 7 CROSSBACK (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VR1JCYHZRKY182085 M1 VP Type / CNIT Energie M10CPFVP0007422 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation																																																																														
<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>		<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>																																																																														
69415		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b></td> <td colspan="4">-0.6 m/km</td> </tr> <tr> <td><b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b></td> <td colspan="4">3 % 1 %</td> </tr> <tr> <td><b>Forces verticales :</b></td> <td colspan="4">914 daN 653 daN</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de service</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage :</td> <td>330 daN</td> <td></td> <td>313 daN</td> <td>233 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td> <td colspan="4">6 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>330 daN</td> <td></td> <td>313 daN</td> <td>233 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td> <td colspan="4">70 %</td> </tr> <tr> <td><b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</b></td> <td colspan="4">26 %</td> </tr> <tr> <td><b>Émissions à l'échappement</b></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td> <td colspan="4">C1:&lt;0.1 m-1 C2:&lt;0.1 m-1</td> </tr> <tr> <td><b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b></td> <td colspan="4">+1.8 % +2.0 %</td> </tr> <tr> <td><b>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</b></td> <td colspan="4">+0.8 % -3.8 %</td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>	-0.6 m/km				<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b>	3 % 1 %				<b>Forces verticales :</b>	914 daN 653 daN				<b>Frein de service</b>					Forces de freinage :	330 daN		313 daN	233 daN	Déséquilibre (<20%) :	6 %				Forces de freinage (efficacité) :	330 daN		313 daN	233 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %				<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</b>	26 %				<b>Émissions à l'échappement</b>					Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b>	+1.8 % +2.0 %				<b>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</b>	+0.8 % -3.8 %			
	AVANT		ARRIERE																																																																													
	G	D	G	D																																																																												
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>	-0.6 m/km																																																																															
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b>	3 % 1 %																																																																															
<b>Forces verticales :</b>	914 daN 653 daN																																																																															
<b>Frein de service</b>																																																																																
Forces de freinage :	330 daN		313 daN	233 daN																																																																												
Déséquilibre (<20%) :	6 %																																																																															
Forces de freinage (efficacité) :	330 daN		313 daN	233 daN																																																																												
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %																																																																															
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</b>	26 %																																																																															
<b>Émissions à l'échappement</b>																																																																																
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																															
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b>	+1.8 % +2.0 %																																																																															
<b>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</b>	+0.8 % -3.8 %																																																																															
<b>FK-180-KG</b> <b>CT:26/03/2026</b>		N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VR1JCYHZRKY182085 N° D'IMPRIMÉ : C68318354																																																																														
S013C026 S : 26/03/2026 FK-180-KG																																																																																