



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68347125

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		19/02/2026		26250709	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ARD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/09/2021 : 81863 km / 01/08/2022 : 96827 km / 04/08/2022 : 96843 km / 23/07/2024 : 130673 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
18/02/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1474					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EB-964-HZ (F)		06/08/2022		14/04/2016	
Marque		Désignation commerciale			
VOLKSWAGEN		TOURAN			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WVGZZZ1TZGW572084		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10VWGVJPJ638117		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
151965					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EB-964-HZ CT:18/02/2028					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WVGZZZ1TZGW572084 N° D'IMPRIMÉ : C68347125		S013C026 A : 18/02/2028 EB-964-HZ			
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -0.6 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1 % 1 % Forces verticales : 845 daN 699 daN Frein de service Forces de freinage : 327 daN 292 daN 227 daN 262 daN Déséquilibre (<20%) : 11 % 14 % Forces de freinage (efficacité) : 327 daN 292 daN 227 daN 262 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 71 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0.07 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.000 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.0 % -1.2 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.2 % -1.6 %			