



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68205626

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		12/03/2026		26251453	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, ARD, AVD, ARG			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD			
11/05/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/12/2020 : 88439 km / 05/12/2022 : 123528 km / 30/01/2023 : 126459 km / 02/12/2024 : 161631 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0416					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EH-550-XL (F)		30/07/2020		28/12/2016	
Marque		Désignation commerciale			
VOLKSWAGEN		TOURAN			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WVGZZZ1TZW050888		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10VWGVPN231243		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
187075					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EH-550-XL CT:11/05/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WVGZZZ1TZW050888 N° D'IMPRIMÉ : C68205626					
S013C026 S : 11/05/2026 EH-550-XL					
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.3 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 2 % 0 % Forces verticales : 925 daN 634 daN Frein de service Forces de freinage : 336 daN 326 daN 233 daN 225 daN Déséquilibre (<20%) : 3 % 4 % Forces de freinage (efficacité) : 336 daN 326 daN 233 daN 225 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 71 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 % Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.6 % -2.0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.4 % -2.5 %			