



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**Auto  
Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 68318630**

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>	<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>
Contrôle technique périodique	05/02/2026	26250187
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		
Défavorable pour défaillances majeures		
<b>(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>		
04/04/2026		
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>		
Contre-visite		
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>		
N° D'AGRÉMENT : S013C026		
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN		
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98		

<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>
05/02/2026	26250187
<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>	

**Défaillances majeures :**

- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD
- 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace defectueuse ARD
- 4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement AVG, AVD

**Défaillances mineures :**

- 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 27/02/2021 : 79857 km / 10/02/2023 : 101054 km / 13/02/2025 : 127726 km

<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>		
N° D'AGRÉMENT : 083F1066		
SIGNATURE :		

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EK-808-QQ (F)	09/03/2017	09/03/2017
Marque	Désignation commerciale	
HONDA	CR-V	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SHSRE6780GU005158	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10HNDVP000W737	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>	
137314	
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

<b>EK-808-QQ</b>
<b>CT:04/04/2026</b>
N° D'AGRÉMENT : S013C026
N° SÉRIE : SHSRE6780GU005158
N° D'IMPRIMÉ : C68318630

S013C026  
S : 04/04/2026  
EK-808-QQ

<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>					
		<b>AVANT</b>	<b>ARRIÈRE</b>		
G	D	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.2 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		6 %		7 %	
Forces verticales :		962 daN		715 daN	
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	374 daN		352 daN	283 daN	267 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :	6 %				6 %
Forces de freinage (efficacité) :	374 daN		352 daN	283 daN	267 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	76 %				
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (<math>\geq 18\%</math>) :</b>	21 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>					
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1			
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b>	+1.8 %				
<b>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</b>	-4.0 %				
	+1.3 %				
	-1.8 %				