



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68346902

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		13/02/2026		26250486	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
12/04/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0416					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EP-654-VY (F)		10/08/2017		17/09/2012	
Marque		Désignation commerciale			
KIA		VENGA			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
U5YEH813ADL019222		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10K1AVP001M166		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
198986					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EP-654-VY CT:12/04/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : U5YEH813ADL019222 N° D'IMPRIMÉ : C68346902		S013C026 S : 12/04/2026 EP-654-VY			
		Défaillances majeures : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/06/2019 : 100812 km / 03/05/2022 : 137073 km / 25/06/2022 : 138348 km / 26/02/2025 : 187164 km			
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -1.7 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 0 % 16 % Forces verticales : 823 daN 501 daN Frein de service Forces de freinage : 273 daN 266 daN 190 daN 203 daN Déséquilibre (<20%) : 3 % 7 % Forces de freinage (efficacité) : 273 daN 266 daN 190 daN 203 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 % Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.51 m-1) C2:0.75 m-1 C3:0.74 m-1 C4:0.66 m-1 Moyenne:0.72 m-1 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 % -1.8 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.7 % -1.5 %			