



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68347130

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		20/02/2026		26250714	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
19/04/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1620					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FW-158-BM (F)		19/02/2025		18/05/2012	
Marque		Désignation commerciale			
MINI		MINI			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WMWXD31000WM58859		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10MN1VP0019235		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
149927					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FW-158-BM CT:19/04/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WMWXD31000WM58859 N° D'IMPRIMÉ : C68347130					
S013C026 26250714 XXXXXXXXXX					
		Défaillances majeures : 6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV Défaillances mineures : 1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré AVG 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, ARD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/10/2022 : 128491 km / 02/05/2023 : 132601 km / 04/02/2025 : 148630 km			
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +1.1 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 0 % 12 % Forces verticales : 853 daN 551 daN Frein de service Forces de freinage : 285 daN 284 daN 185 daN 161 daN Déséquilibre (<20%) : 1 % 13 % Forces de freinage (efficacité) : 285 daN 284 daN 185 daN 161 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 65 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 % Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.1 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 % -2.5 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.2 % -2.2 %			