



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69185222

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/03/2026	26251725

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
19/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	083F1066
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EA-256-HZ (F)	10/03/2018	10/03/2016
Marque	Désignation commerciale	
OPEL	MERIVA	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
W0LSH9EM4G4177279	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10PELVP399X332	ES	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
145192

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

**EA-256-HZ**  
**CT:19/05/2026**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : W0LSH9EM4G4177279  
N° D'IMPRIMÉ : C69185222

**S013C026**  
**S : 19/05/2026**  
**EA-256-HZ**

**Défaillances majeures :**  
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG  
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 07/07/2020 : 18576 km / 05/05/2023 : 86169 km / 30/04/2025 : 134919 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		-1.4 m/km		
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		1 %		9 %
<b>Forces verticales</b> :		912 daN		589 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	313 daN	278 daN	196 daN	202 daN
Déséquilibre (<20%) :		12 %		3 %
Forces de freinage (efficacité) :	313 daN	278 daN	196 daN	202 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	65 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	27 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.24 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.15 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.021			
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		-0.8 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.0 %		-1.5 %	