



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68207392

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		06/03/2026		26251239	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
05/05/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1474					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EL-389-JK (F)		19/02/2019		18/12/2003	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		MASTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1JDND630011485		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
MRE5413MA427		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
181926					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EL-389-JK CT:05/05/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1JDND630011485 N° D'IMPRIMÉ : C68207392		S013C026 S : 05/05/2026 EL-389-JK			
		Défaillances majeures : 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadiopre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ARG 6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) D Défaillances mineures : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G, D 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, D Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/11/2018 : 108063 km / 21/12/2020 : 126314 km / 19/01/2023 : 153855 km / 17/03/2023 : 154721 km / 28/01/2025 : 173370 km			
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -19.3 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 4 % 2 % Forces verticales : 1190 daN 876 daN Frein de service Forces de freinage : 446 daN 461 daN 336 daN 355 daN Déséquilibre (<20%) : 4 % 6 % Forces de freinage (efficacité) : 446 daN 461 daN 336 daN 355 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 77 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 35 % Émissions à l'échappement Opacité des fumées(1.55 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -2.0 % -2.3 %			