



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69185198

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		19/03/2026		26251701	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/05/2022 : 51229 km / 15/05/2024 : 86398 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
18/03/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 083F1066					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EX-270-TF (F)		22/03/2021		31/05/2018	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		5008			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF3MRHNYHJL040692		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10PGTVP056X191		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
109276					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EX-270-TF CT:18/03/2028 N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3MRHNYHJL040692 N° D'IMPRIMÉ : C69185198 S013C026 A : 18/03/2028 EX-270-TF					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		5 %		6 %	
Forces verticales :		873 daN		691 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		299 daN	279 daN	231 daN	208 daN
Déséquilibre (<20%) :		7 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :		299 daN	279 daN	231 daN	208 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		22 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0.03 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.08 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		1.022			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.9 %		-1.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.4 %		-3.2 %	