



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68965966

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	19/05/2026	26253525				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	<b>Défaillances majeures :</b> 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD <b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AR  <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 01/06/2020 : 155940 km / 22/04/2022 : 183344 km / 03/06/2024 : 218642 km					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	18/07/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT :	S013C026					
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 013C0364  SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
CE-775-GF (F)	20/04/2012	20/04/2012				
Marque	Désignation commerciale					
VOLKSWAGEN	GOLF					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
WVWZZZ1KZCW179572	M1	VP				
Type / CNIT	Energie					
M10VWGV003S668	GO					
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation						
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	230946					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
<b>CE-775-GF</b> <b>CT:18/07/2026</b>						
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WVWZZZ1KZCW179572 N° D'IMPRIMÉ : C68965966						
S013C026 S : 18/07/2026 CE-775-GF						
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.8 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		6 %			6 %	
Forces verticales :		784 daN			488 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	288 daN	282 daN	160 daN		164 daN	
Déséquilibre (<20%) :		3 %			3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	288 daN	282 daN	160 daN		164 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
Opacité des fumées(0.6 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1						
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.0 %			-1.0 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+2.0 %			-4.0 %		