



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68965942

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	18/05/2026	26253501		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 6.1.7.b.2. TRANSMISSION : Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission AVD 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVD 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420 Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/09/2021 : 59022 km / 12/08/2022 : 66628 km / 22/02/2023 : 70603 km / 13/03/2025 : 98795 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	17/07/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	N° D'AGRÈMENT : S013C026 (9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98			
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	N° D'AGRÈMENT : 013C0364 SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation ES-665-BZ (F) 07/03/2023 20/11/2017 Marque Désignation commerciale MERCEDES BENZ CLASSE GLA (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WDC1569431J466087 M1 VP Type / CNIT Energie M10MCZVPG094004 ES Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation			
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	113203			
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :			
ES-665-BZ CT:17/07/2026 N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WDC1569431J466087 N° D'IMPRIMÉ : C68965942				
S013C026 S : 17/07/2026 ES-665-BZ				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		20 %	
Forces verticales :	872 daN		574 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	294 daN	305 daN	205 daN	193 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	294 daN	305 daN	205 daN	193 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	68 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.29 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.18 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	0.987			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.7 %		-0.6 %	