



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69183691

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	13/04/2026	26252442				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Favorable	<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 14/02/2022 : 31478 km / 27/04/2023 : 34764 km / 16/07/2025 : 66164 km					
12/04/2028						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contrôle technique périodique						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN						
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 083F1066						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
ET-576-LV (F)	10/10/2023	19/01/2018				
Marque	Désignation commerciale					
PEUGEOT	2008					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
VF3CUHMZ6JY010769	M1	VP				
Type / CNIT	Energie					
M10PGTVP048P287	ES					
Document(s) présenté(s)	Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
78817						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
<b>ET-576-LV</b> <b>CT:12/04/2028</b>						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
N° SÉRIE : VF3CUHMZ6JY010769						
N° D'IMPRIMÉ : C69183691						
S013C026 A : 12/04/2028 ET-576-LV						
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>						
	<b>G</b>	<b>AVANT</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>ARRIERE</b>	<b>D</b>
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km				
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		2 %			18 %	
<b>Forces verticales</b> :		672 daN			479 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	247 daN		227 daN	164 daN		170 daN
Déséquilibre (<20%) :		9 %			4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	247 daN		227 daN	164 daN		170 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %					
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.07 %					
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.000					
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %		-0.8 %			
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.0 %		-1.3 %			