



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69183538

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/04/2026	26252289

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
07/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C1474
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation
EW-989-NL (F) 12/04/2018 06/10/2016
Marque Désignation commerciale
PEUGEOT 108
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF3PSCFB3GR118066 M1 VP
Type / CNIT Energie
M10PGTVP037E252 ES
Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
150919

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

EW-989-NL
CT:07/06/2026
N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF3PSCFB3GR118066
N° D'IMPRIMÉ : C69183538

S013C026
S : 07/06/2026
EW-989-NL

Défaillances majeures :
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD
6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ARG
6.1.1.d.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure du berceau AV
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/10/2020 : 52351 km / 28/09/2022 : 84524 km / 17/09/2024 : 122586 km / 21/10/2024 : 124274 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.6 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		4 %			12 %	
Forces verticales :		588 daN			361 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	197 daN		183 daN	128 daN		124 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		8 %			4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	197 daN		183 daN	128 daN		124 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	66 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	21 %					
Émissions à l'échappement						
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %					
CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0 %					
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.019					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.8 %			-0.6 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.8 %			-3.3 %		