



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68966032

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/05/2026	26253590

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
19/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	083F1066
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FB-032-JS (F)	13/03/2026	26/10/2018
Marque	Désignation commerciale	
PEUGEOT	BOXER	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3YB2MFB12J49996	N1	CTTE
Type / CNIT	Energie	
N10PGTCT064U008	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
153371

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

**FB-032-JS**  
**CT:19/07/2026**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : VF3YB2MFB12J49996  
N° D'IMPRIMÉ : C68966032

**S013C026**  
**S : 19/07/2026**  
**FB-032-JS**

### Défaillances majeures :

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV  
1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante  
6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV  
8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important  
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

### Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG  
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AVG, AVD  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD  
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, C, AVD  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR, D

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 03/10/2022 : 70671 km / 16/01/2025 : 116599 km / 04/03/2026 : 151426 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.0 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		11 %		15 %
Forces verticales :		1036 daN		820 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	458 daN	426 daN	275 daN	271 daN
Déséquilibre (<20%) :		7 %		2 %
Forces de freinage (efficacité) :	458 daN	426 daN	275 daN	271 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	77 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	15 %			
<b>Feux de croisement</b> (-3 % à -0.5 %) :		-0.5 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :		-1.5 %		-1.9 %