



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68966296

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/04/2026	26252856

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
23/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C0416
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : FN-559-QD (F)	Date d'immatriculation : 10/02/2020	Date de 1ère mise en circulation : 10/02/2020
Marque : CITROEN	Désignation commerciale : C5 AIRCROSS	
(1) N° dans la série du type (VIN) : VR7ARHNSSL010774	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP
Type / CNIT : M10CTRVP0786859	Energie : ES	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
123456

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

FN-559-QD
CT:23/06/2026

N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : VR7ARHNSSL010774
N° D'IMPRIMÉ : C68966296

S013C026
26252856
XXXXXXXXXX

Défaillances majeures :
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVD
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/01/2024 : 70932 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.9 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		1 %		5 %
Forces verticales :		885 daN		599 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	313 daN	294 daN	221 daN	218 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		7 %		2 %
Forces de freinage (efficacité) :	313 daN	294 daN	221 daN	218 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) : 70 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 27 %				
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.21 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.025		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.3 %		-2.1 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.2 %			-2.6 %	