



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70712266

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/06/2026	26254412

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
09/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C1620
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FR-187-NE (F)	21/07/2020	21/07/2020
Marque	Désignation commerciale	
PEUGEOT	308	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3LBYHZJLS166044	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10PGTVP085N928	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
084036

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

<b>FR-187-NE</b>
<b>CT:09/08/2026</b>
N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF3LBYHZJLS166044
N° D'IMPRIMÉ : C70712266

<b>S013C026</b>
<b>S : 09/08/2026</b>
<b>FR-187-NE</b>

**Défaillances majeures :**  
 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD  
 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures AVD

**Défaillances mineures :**  
 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD  
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG  
 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AVD  
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG  
 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 10/02/2025 : 74202 km / 03/03/2026 : 84013 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+2.0 m/km				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		12 %			5 %	
Forces verticales :		824 daN			481 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	265 daN	250 daN	140 daN		138 daN	
Déséquilibre (<20%) :		6 %			2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	265 daN	250 daN	140 daN		138 daN	
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	60 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	19 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:0.29 m-1	C2:<0.1 m-1	C3:0.12 m-1	Moyenne:0.15 m-1		
1						
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %				-1.1 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.8 %				-3.4 %	