



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70712165

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/06/2026	26254311

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
07/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C1474
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CH-929-MH (F)	05/04/2025	09/07/2012
Marque	Désignation commerciale	
CITROEN	DS3	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SA5FS0CW540969	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10CTRVP001B057	ES	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
118396

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

**CH-929-MH**  
**CT:07/08/2026**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : VF7SA5FS0CW540969  
N° D'IMPRIMÉ : C70712165

**S013C026**  
**S : 07/08/2026**  
**CH-929-MH**

**Défaillances majeures :**  
6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement

**Défaillances mineures :**  
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 29/06/2018 : 54112 km / 06/03/2020 : 63574 km / 05/12/2023 : 95076 km / 27/02/2026 : 116269 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+4.1 m/km				
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		4 %			7 %	
<b>Forces verticales</b> :		712 daN			446 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	225 daN	234 daN	152 daN			144 daN
Déséquilibre (<20%) :		4 %			6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	225 daN	234 daN	152 daN			144 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	65 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.008	
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.1 %		-2.4 %			
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.9 %		+0.9 %			