



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70823605

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>		<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>	
Contrôle technique périodique		29/06/2026		26255082	
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>			<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>		
Défavorable pour défaillances majeures			<b>Défaillances majeures :</b> 3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences AR 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite G		
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>			<b>Défaillances mineures :</b>		
28/08/2026			4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD		
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>			<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b>		
Contre-visite			31/03/2023 : 51579 km / 18/03/2025 : 82508 km		
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>					
N° D'AGRÈMENT : 013C1620					
SIGNATURE :					
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FF-873-JM (F)		11/04/2019		11/04/2019	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		308			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF3LPHNPTKS151694		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10PGTVP076H482		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>					
102595					
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>					
		<b>AVANT</b>		<b>ARRIERE</b>	
		<b>G</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>D</b>
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b>		+0.7 m/km			
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b>		3 %		0 %	
<b>Forces verticales :</b>		781 daN		474 daN	
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :		266 daN	245 daN	153 daN	130 daN
Déséquilibre (<20%) :		8 %		16 %	
Forces de freinage (efficacité) :		266 daN	245 daN	153 daN	130 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		63 %			
<b>Frein de stationnement</b>		Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	
Lambda (0.97 à 1.03) :		1.001			
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</b>		-0.6 %			
<b>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</b>		-4.0 %		+0.1 %	
<b>FF-873-JM</b>					
<b>CT:28/08/2026</b>					
N° D'AGRÈMENT : S013C026		S013C026			
N° SÉRIE : VF3LPHNPTKS151694		S : 28/08/2026			
N° D'IMPRIMÉ : C70823605		FF-873-JM			