



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70712483

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	16/06/2026	26254629				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Favorable	<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD  <b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 17/08/2023 : 66236 km / 18/08/2025 : 119301 km / 25/04/2026 : 136134 km					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
15/06/2028						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contrôle technique périodique						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN						
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 013C1620						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
FH-586-MT (F)	29/04/2026	01/07/2019				
Marque	Désignation commerciale					
DS	DS3 CROSSBACK					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
VR1URHNSK066591	M1	VP				
Type / CNIT	Energie					
M10CPFVP0005359	ES					
Document(s) présenté(s)	Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
137626						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
<b>FH-586-MT</b> <b>CT:15/06/2028</b>						
N° D'AGRÈMENT : S013C026						
N° SÉRIE : VR1URHNSK066591						
N° D'IMPRIMÉ : C70712483						
S013C026 A : 15/06/2028 FH-586-MT						
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>						
	<b>G</b>	<b>AVANT</b>	<b>D</b>	<b>G</b>	<b>ARRIERE</b>	<b>D</b>
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		-4.9 m/km				
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		5 %			10 %	
<b>Forces verticales</b> :		799 daN			518 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	264 daN		242 daN	169 daN		153 daN
Déséquilibre (<20%) :		9 %			10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	264 daN		242 daN	169 daN		153 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	62 %					
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %					
<b>Émissions à l'échappement</b>						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.05 %					
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %					
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.009					
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %					-1.3 %