



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE  
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Auto  
Sécurité

N° D'IMPRIMÉ C 60625578

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	15/06/2026	26026800

FONCTIONS CONTRÔLÉES	DÉFAILLANCES CONSTATÉES
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.	

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8  
13821 LA PENNE S/ H.  
Tél : 04-91-24-72-98

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÈMENT : 013C1474

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GD-770-HL (F)	25/09/2025	25/09/2025
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	CAPTUR	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1RJB00668408074	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10RENVDP96J578	EE	

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

113220

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+0.6 m/km		
<b>Dissymétrie suspension</b> ( $\leq 30\%$ ) :	3 %		1 %	
<b>Forces verticales</b> :	865 daN		693 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	321 daN	281 daN	257 daN	244 daN
Déséquilibre (<20%) :		13 %		6 %
Forces de freinage (efficacité) :	321 daN	281 daN	257 daN	244 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	70 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	31 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) :	0.02 %			
CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) :	0.07 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :	1.025			
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.8 %		-0.8 %	