



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70374568

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		23/07/2026		26000296	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G, D 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG, ARD, AVD 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD, ARG 4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables Défaillances mineures : 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D 4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse AR 4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse ARD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARD, ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AR, AVD, ARG 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD, ARG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/04/2019 : 116681 km / 18/04/2019 : 116691 km / 06/12/2023 : 153632 km / 29/01/2024 : 154403 km / 01/04/2026 : 176743 km / 07/05/2026 : 177623 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
22/09/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1620					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays					
Date d'immatriculation					
Date de 1ère mise en circulation					
AW-542-DE (F)					
29/11/2013					
01/07/2010					
Marque					
Désignation commerciale					
CITROEN					
C3 PICASSO					
(1) N° dans la série du type (VIN)					
(5) Catégorie internationale					
Genre					
VF7SH9HXCAT535538					
M1					
VP					
Type / CNIT					
Energie					
M10CTRVP000W395					
GO					
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
179108					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :					
DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
AW-542-DE					
CT:22/09/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
N° SÉRIE : VF7SH9HXCAT535538					
N° D'IMPRIMÉ : C70374568					
S013C026					
S : 22/09/2026					
AW-542-DE					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
G					
AVANT					
D					
G					
ARRIERE					
D					
Ripage (-8 à +8 m/km) :					
+2.0 m/km					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :					
1 %					
5 %					
Forces verticales :					
818 daN					
473 daN					
Frein de service					
Forces de freinage :					
255 daN					
245 daN					
173 daN					
162 daN					
Déséquilibre (<20%) :					
4 %					
7 %					
Forces de freinage (efficacité) :					
255 daN					
245 daN					
173 daN					
162 daN					
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 64 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %					
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(1.8 m-1)					
C1:8.55 m-1					
C2:9.26 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 %					
+1.5 %					
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.2 %					
-3.5 %					