



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70712458

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/06/2026	26254604

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
14/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 083F1066
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays      Date d'immatriculation      Date de 1ère mise en circulation
CB-344-WS (F)      01/09/2012      24/02/2012
Marque      Désignation commerciale
PEUGEOT      207
(1) N° dans la série du type (VIN)      (5) Catégorie internationale      Genre
VF3WU5FS0CE002283      M1      VP
Type / CNIT      Energie
M10PGTVP0001240      ES
Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
174284

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° :      DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**CB-344-WS**  
**CT:14/08/2026**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : VF3WU5FS0CE002283  
N° D'IMPRIMÉ : C70712458

**S013C026**  
**S : 14/08/2026**  
**CB-344-WS**

**Défaillances majeures :**  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD  
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD  
8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur

**Défaillances mineures :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG  
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 21/02/2020 : 102229 km / 14/02/2022 : 120726 km / 13/02/2024 : 141233 km / 09/02/2026 : 169726 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-7.0 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %			1 %	
Forces verticales :		774 daN			564 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	254 daN		252 daN	207 daN		193 daN
Déséquilibre (<20%) :		1 %			7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	254 daN		252 daN	207 daN		193 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		67 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :		22 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.71 %					
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.61 %					
Lambda (0.97 à 1.03) :	0.978					
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.5 %			+1.0 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.8 %			-1.0 %		