



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70823505

<b>NATURE DU CONTRÔLE</b>		<b>(3) DATE DU CONTRÔLE</b>	<b>N° DU PROCÈS-VERBAL</b>	
Contrôle technique périodique		25/06/2026	26254982	
<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>		<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>		
Défavorable pour défaillances majeures		<b>Défaillances majeures :</b> 2.2.1.a.2. ÉTAT DU VOLANT : Mouvement relatif entre le volant et la colonne 2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu excessif		
<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>		<b>Défaillances mineures :</b> 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D		
<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>		<b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 09/08/2018 : 65212 km / 09/07/2020 : 85921 km / 25/07/2022 : 110669 km / 18/07/2024 : 132108 km		
<b>Contre-visite</b>				
<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>				
N° D'AGRÈMENT : S013C026				
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN				
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98				
<b>(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR</b>				
N° D'AGRÈMENT : 013C0364				
SIGNATURE :				
<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>				
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
CH-191-ZE (F)		19/04/2023	20/07/2012	
Marque		Désignation commerciale		
KIA		VENGA		
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre	
U5YEH811ACL014808		M1	VP	
Type / CNIT		Energie		
M10K1AVP001T173		ES		
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				
<b>(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>				
149371				
<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>				
<b>INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>				
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :				
<b>CH-191-ZE</b>				
<b>CT:24/08/2026</b>				
N° D'AGRÈMENT : S013C026				
N° SÉRIE : U5YEH811ACL014808				
N° D'IMPRIMÉ : C70823505				
S013C026 S : 24/08/2026 CH-191-ZE				
<b>Ripage (-8 à +8 m/km) :</b> G AVANT D G ARRIERE D +0.7 m/km				
<b>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</b> 0 % 2 %				
<b>Forces verticales :</b> 764 daN 527 daN				
<b>Frein de service</b> Forces de freinage : 259 daN 257 daN 174 daN 171 daN Déséquilibre (<20%) : 1 % 2 % Forces de freinage (efficacité) : 259 daN 257 daN 174 daN 171 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 66 %				
<b>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %</b>				
<b>Émissions à l'échappement</b> CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023				
<b>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.3 % -0.9 %</b>				
<b>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.3 % -1.7 %</b>				