



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70823523

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/06/2026	26255000

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
24/06/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C0364
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DD-574-JV (F)	28/05/2024	25/02/2014
Marque	Désignation commerciale	
OPEL	MERIVA	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WOLSH9EMXE4133137	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10PELVP2533520	ES	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
157420

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**DD-574-JV**  
**CT:24/06/2028**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : WOLSH9EMXE4133137  
N° D'IMPRIMÉ : C70823523

**S013C026**  
**A : 24/06/2028**  
**DD-574-JV**

Défaillances mineures :

- 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD  
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AV, AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018 : 02/06/2020 : 62348 km / 24/06/2020 : 62851 km / 02/07/2021 : 71593 km / 07/06/2023 : 101786 km / 03/05/2024 : 117329 km / 24/04/2026 : 155178 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.4 m/km				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		1 %			6 %	
Forces verticales :		869 daN			560 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	296 daN	280 daN	185 daN			185 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		6 %			0 %	
Forces de freinage (efficacité) :	296 daN	280 daN	185 daN			185 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	66 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	22 %					
Émissions à l'échappement						
CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) :	0 %	CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.020	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.6 %		-0.8 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+2.0 %		+2.0 %			