



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70823336

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		22/06/2026		26254815	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG 6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures AVG 8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, ARD, AVD, ARG 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/01/2019 : 48184 km / 18/01/2021 : 71619 km / 07/09/2021 : 79230 km / 21/04/2022 : 80109 km / 05/04/2024 : 108507 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
21/08/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1610					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DM-903-PF (F)		26/04/2022		16/12/2014	
Marque		Désignation commerciale			
SKODA		OCTAVIA			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
TMBAB7NE5F0129713		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10SKDVP003W823		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
137575					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DM-903-PF CT:21/08/2026 N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : TMBAB7NE5F0129713 N° D'IMPRIMÉ : C70823336 S013C026 S : 21/08/2026 DM-903-PF					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		7 %		30 %	
Forces verticales :		709 daN		485 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		234 daN	225 daN	135 daN	118 daN
Déséquilibre (<20%) :		4 %		13 %	
Forces de freinage (efficacité) :		234 daN	225 daN	135 daN	118 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		59 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		21 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	
Lambda (0.97 à 1.03) :		1.216			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.9 %		-2.0 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		+0.6 %		-4.0 %	