



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70823860

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		06/07/2026		26255337	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIÈRE) : Glace défectueuse ARD 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/07/2021 : 59388 km / 07/07/2021 : 59586 km / 30/06/2023 : 80726 km / 24/06/2025 : 100390 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
05/09/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0364					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EB-975-TM (F)		25/03/2019		28/04/2016	
Marque		Désignation commerciale			
DACIA		DUSTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
UU1HSDCW655027661		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10DACVP000P941		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
116243					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EB-975-TM CT:05/09/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : UU1HSDCW655027661 N° D'IMPRIMÉ : C70823860					
S013C026 26255337 XXXXXXXXXX					
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +2.7 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 3 % 62 % Forces verticales : 782 daN 503 daN Frein de service Forces de freinage : 263 daN 253 daN 176 daN 163 daN Déséquilibre (<20%) : 4 % 8 % Forces de freinage (efficacité) : 263 daN 253 daN 176 daN 163 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 66 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.012 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 % -0.8 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.5 % -2.3 %			