



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70823744

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		01/07/2026		26255221																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																					
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1339 P0420 Défaillances mineures : 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/06/2021 : 73185 km / 19/06/2023 : 95261 km / 13/06/2025 : 119353 km / 03/07/2025 : 119887 km																																																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																							
31/08/2026																																																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																							
Contre-visite																																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																																							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																																							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 013C0364																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																																			
EN-093-VF (F)		29/06/2017		29/06/2017																																																																																																			
Marque		Désignation commerciale																																																																																																					
CITROEN		C3																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																																			
VF7SXHMZ6HT616286		M1		VP																																																																																																			
Type / CNIT		Energie																																																																																																					
M10CTRVPO435954		ES																																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																																							
Certificat d'immatriculation																																																																																																							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																																							
139201																																																																																																							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																							
EN-093-VF CT:31/08/2026																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7SXHMZ6HT616286 N° D'IMPRIMÉ : C70823744																																																																																																							
S013C026 S : 31/08/2026 EN-093-VF																																																																																																							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-2.5 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>4 %</td><td></td><td></td><td>16 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>671 daN</td><td></td><td></td><td>447 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>227 daN</td><td></td><td>230 daN</td><td>180 daN</td><td></td><td>144 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>2 %</td><td></td><td></td><td>20 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>227 daN</td><td></td><td>230 daN</td><td>180 daN</td><td></td><td>144 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td>69 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td>24 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td>0.28 %</td><td></td><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td>0.61 %</td><td></td><td>Lambda (0.97 à 1.03) : 0.981</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-1.0 %</td><td></td><td></td><td>-0.9 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-3.5 %</td><td></td><td></td><td>-2.2 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.5 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %			16 %		Forces verticales :		671 daN			447 daN		Frein de service							Forces de freinage :	227 daN		230 daN	180 daN		144 daN	Déséquilibre (<20%) :		2 %			20 %		Forces de freinage (efficacité) :	227 daN		230 daN	180 daN		144 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	69 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %						Émissions à l'échappement							CO ralenti (≤0.3 %) :	0.28 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.61 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 0.981	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %			-0.9 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.5 %			-2.2 %		
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.5 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %			16 %																																																																																																		
Forces verticales :		671 daN			447 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	227 daN		230 daN	180 daN		144 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		2 %			20 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	227 daN		230 daN	180 daN		144 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	69 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %																																																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																																																							
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.28 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.61 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 0.981																																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %			-0.9 %																																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.5 %			-2.2 %																																																																																																			