# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 70823858**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 06/07/2026 | 26255335 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**05/09/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8
13821 LA PENNE S/ H.
Tél : 04-91-24-72-98

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 013C1620

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| ES-888-JV (F) | 02/12/2025 | 30/11/2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| OPEL | ADAM |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| W0V0MAP08J6019717 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10PELVP316L306 | ES |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

170396

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD, ARG
6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures AV

**Défaillances mineures :**
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0171

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 27/08/2021 : 68993 km / 01/09/2023 : 111570 km / 29/08/2025 : 159544 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | | +2.4 m/km | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | | 0 % | | 0 % |
| **Forces verticales** : | | 708 daN | | 423 daN |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 223 daN | 217 daN | 144 daN | 138 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | | 3 % | | 5 % |
| Forces de freinage (efficacité) : | 223 daN | 217 daN | 144 daN | 138 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 63 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.17 % Lambda (0.97 à 1.03) :0.995

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -1.4 %

**ES-888-JV**

**CT:05/09/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S013C026**

**N° SÉRIE : W0V0MAP08J6019717**

**N° D'IMPRIMÉ : C70823858**

**S013C026**
**S : 05/09/2026**
**ES-888-JV**