



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70712467

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
| Contrôle technique périodique | 15/06/2026 | 26254613 |

| | |
|--------------------------|--|
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ |
| Favorable | |

| |
|--|
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ |
| 14/06/2028 |

| |
|---|
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE |
| Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 14/06/2027 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | |
| N° D'AGRÈMENT : | S013C026 |
| (9) RAISON SOCIALE : | SARL CONTROLE DU GARLABAN |
| (3) COORDONNÉES : | 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98 |

| | |
|----------------------------|----------|
| (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR | |
| N° D'AGRÈMENT : | 083F1066 |
| SIGNATURE : | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | |
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
| GF-496-LB (F) | 25/03/2022 | 25/03/2022 |
| Marque | Désignation commerciale | |
| RENAULT | TRAFIC | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
| VF1FL000269133704 | N1 | CTTE |
| Type / CNIT | Energie | |
| N10RENCTD832587 | GO | |
| Document(s) présenté(s) | | |
| Certificat d'immatriculation | | |

| |
|------------------------|
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ |
| 113997 |

| | |
|---|--------|
| INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE | |
| PROCÈS-VERBAL N° : | DATE : |
| N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : | |

GF-496-LB
CT:14/06/2028
POLLU:14/06/2027

N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF1FL000269133704
N° D'IMPRIMÉ : C70712467

S013C026
A : 14/06/2028
POLLU:14/06/2027
GF-496-LB

Défaillances mineures :

- 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G
- 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D
- 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD
- 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018 : 23/03/2026 : 109159 km / 30/03/2026 : 109386 km

| | | | | |
|--|-------------------------|------------|---------|--------------|
| MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES | | | | |
| | G | AVANT D | G | ARRIERE D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | | -1.5 m/km | | |
| Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : | | 4 % | | 12 % |
| Forces verticales : | | 1247 daN | | 860 daN |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage : | 424 daN | 397 daN | 288 daN | 277 daN |
| Déséquilibre ($<20\%$) : | | 7 % | | 4 % |
| Forces de freinage (efficacité) : | 424 daN | 397 daN | 288 daN | 277 daN |
| Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) : | 65 % | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : | 22 % | | | |
| Émissions à l'échappement | | | | |
| Opacité des fumées(0.51 m-1) | C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 | | | |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : | -0.5 % | | -1.5 % | |