

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/09/2026	26001842
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable	Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce défectueux AR 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glacе légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) D 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AV 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AV, ARG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/11/2019 : 64745 km / 09/12/2021 : 90338 km / 19/12/2023 : 120283 km	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
13/09/2028		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S013C026		
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN		
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98		
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 013C1610		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation		
AD-817-DH (F) 05/03/2026 29/09/2009		
Marque Désignation commerciale		
CITROEN C3		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		
VF7FCKFVC9E510514 M1 VP		
Type / CNIT Energie		
MCT1102P3962 ES		
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
144421		
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		
AD-817-DH CT:13/09/2028		
N° D'AGRÈMENT : S013C026		
N° SÉRIE : VF7FCKFVC9E510514		
N° D'IMPRIMÉ : C71099976		
S013C026 A : 13/09/2028 AD-817-DH		
G AVANT D G ARRIERE D		
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+6.1 m/km	
Dissymétrie suspension (<= 30%) :	2 %	1 %
Forces verticales :	640 daN	406 daN
Frein de service		
Forces de freinage :	212 daN	180 daN 158 daN 136 daN
Déséquilibre (<20%) :		16 % 14 %
Forces de freinage (efficacité) :	212 daN	180 daN 158 daN 136 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	65 %	
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	21 %	
Émissions à l'échappement		
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :0.999
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %	-0.9 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-4.0 %