



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 71100429

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		27/08/2026		26001295	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber AV 2.1.1.e.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes Défaillances mineures : 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/06/2019 : 89505 km / 21/05/2021 : 102096 km / 17/05/2023 : 120761 km / 06/05/2025 : 137872 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
26/10/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 083F1066					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
BQ-578-FC (F)		15/03/2012		20/06/2011	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		CLIO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1BB2L0545259292		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10RENV001D936		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
148582					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
BQ-578-FC CT:26/10/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1BB2L0545259292 N° D'IMPRIMÉ : C71100429					
S013C026 S : 26/10/2026 BQ-578-FC					
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +2.2 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1 % 15 % Forces verticales : 609 daN 392 daN Frein de service Forces de freinage : 205 daN 178 daN 140 daN 120 daN Déséquilibre (<20%) : 14 % 15 % Forces de freinage (efficacité) : 205 daN 178 daN 140 daN 120 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 64 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0.15 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.13 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000 Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.7 % -1.5 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.7 % -1.0 %			