



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70374423

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		21/07/2026		26000151	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD, AR 7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/08/2019 : 17406 km / 11/08/2021 : 17432 km / 18/10/2022 : 23247 km / 27/03/2026 : 42608 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
20/09/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1610					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DA-816-BM (F)		02/12/2022		31/10/2013	
Marque		Désignation commerciale			
FORD		B-MAX			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WF0KXXERJKDA75877		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10FRDVP0250362		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
045188					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DA-816-BM CT:20/09/2026 N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WF0KXXERJKDA75877 N° D'IMPRIMÉ : C70374423 S013C026 S : 20/09/2026 DA-816-BM					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		5 %		5 %	
Forces verticales :		763 daN		547 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		279 daN	279 daN	232 daN	217 daN
Déséquilibre (<20%) :		0 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :		279 daN	279 daN	232 daN	217 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		76 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		23 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.03 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		0.996			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.8 %		-0.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		+1.0 %		+1.0 %	