



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70374753

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		30/07/2026		26000481	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
29/09/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1610					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DQ-199-XA (F)		22/03/2018		21/04/2015	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF7SCHMZ6FW548478		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRVPO299160		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
110124					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DQ-199-XA CT:29/09/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7SCHMZ6FW548478 N° D'IMPRIMÉ : C70374753		S013C026 S : 29/09/2026 DQ-199-XA			
		Défaillances majeures : 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement Défaillances mineures : 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/03/2019 : 34580 km / 17/03/2021 : 58284 km / 21/02/2023 : 74364 km / 30/01/2025 : 95236 km			
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.7 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 5 % 18 % Forces verticales : 653 daN 418 daN Frein de service Forces de freinage : 221 daN 198 daN 154 daN 145 daN Déséquilibre (<20%) : 11 % 6 % Forces de freinage (efficacité) : 221 daN 198 daN 154 daN 145 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0.23 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.17 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.994 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 % -1.3 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %			