



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70374417

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																										
Contrôle technique périodique		21/07/2026		26000145																																																																																																										
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																												
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD																																																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/01/2022 : 49757 km / 05/01/2024 : 81634 km / 04/02/2026 : 133620 km																																																																																																												
20/07/2028																																																																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																														
Contrôle technique périodique																																																																																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																														
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																																														
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																																														
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																																														
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																														
N° D'AGRÈMENT : 013C1620																																																																																																														
SIGNATURE :																																																																																																														
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																														
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																																										
ES-623-PV (F)		18/01/2021		09/12/2017																																																																																																										
Marque		Désignation commerciale																																																																																																												
VOLKSWAGEN		GOLF																																																																																																												
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																																										
WVWZZZAUZHP325791		M1		VP																																																																																																										
Type / CNIT		Energie																																																																																																												
M10VWGVPP88D497		ES																																																																																																												
Document(s) présenté(s)																																																																																																														
Certificat d'immatriculation																																																																																																														
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																												
144367																																																																																																														
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																														
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																																																												
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																														
ES-623-PV CT:20/07/2028																																																																																																														
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WVWZZZAUZHP325791 N° D'IMPRIMÉ : C70374417		S013C026 A : 20/07/2028 ES-623-PV																																																																																																												
		<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+1.4 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>11 %</td><td></td><td></td><td>20 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>756 daN</td><td></td><td></td><td>494 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>284 daN</td><td></td><td>238 daN</td><td>174 daN</td><td></td><td>156 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>17 %</td><td></td><td></td><td>11 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>284 daN</td><td></td><td>238 daN</td><td>174 daN</td><td></td><td>156 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td>68 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td>22 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td>0.06 %</td><td></td><td></td><td></td><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td>0.11 %</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-1.1 %</td><td></td><td></td><td>-1.3 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-1.8 %</td><td></td><td></td><td>-2.6 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.4 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		11 %			20 %		Forces verticales :		756 daN			494 daN		Frein de service							Forces de freinage :	284 daN		238 daN	174 daN		156 daN	Déséquilibre (<20%) :		17 %			11 %		Forces de freinage (efficacité) :	284 daN		238 daN	174 daN		156 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	68 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %						Émissions à l'échappement							CO ralenti (≤0.3 %) :	0.06 %				CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.11 %							Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %			-1.3 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.8 %			-2.6 %		
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																								
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.4 m/km																																																																																																												
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		11 %			20 %																																																																																																									
Forces verticales :		756 daN			494 daN																																																																																																									
Frein de service																																																																																																														
Forces de freinage :	284 daN		238 daN	174 daN		156 daN																																																																																																								
Déséquilibre (<20%) :		17 %			11 %																																																																																																									
Forces de freinage (efficacité) :	284 daN		238 daN	174 daN		156 daN																																																																																																								
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	68 %																																																																																																													
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %																																																																																																													
Émissions à l'échappement																																																																																																														
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.06 %				CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.11 %																																																																																																								
						Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001																																																																																																								
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %			-1.3 %																																																																																																										
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.8 %			-2.6 %																																																																																																										