



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 71100671

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		03/09/2026		26001537	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/03/2022 : 104367 km / 29/02/2024 : 158473 km / 13/02/2026 : 206787 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
02/09/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0416					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EV-619-WZ (F)		11/05/2021		20/03/2018	
Marque		Désignation commerciale			
MERCEDES BENZ		CLASSE GLC			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WDC2533541F423167		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10MCZVPC65M351		EE			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
213262					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EV-619-WZ CT:02/09/2028					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WDC2533541F423167 N° D'IMPRIMÉ : C71100671					
S013C026 A : 02/09/2028 EV-619-WZ					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %		6 %	
Forces verticales :		1051 daN		1083 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		400 daN	384 daN	436 daN	412 daN
Déséquilibre (<20%) :		4 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :		400 daN	384 daN	436 daN	412 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		76 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		36 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.06 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		0.999			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.7 %		-1.2 %	