



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 73819575

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		24/09/2026		26002245	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD , ARG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/12/2022 : 75340 km / 09/12/2024 : 111728 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
23/09/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1610					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EW-125-HS (F)		23/06/2021		04/04/2018	
Marque		Désignation commerciale			
DACIA		SANDERO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
UU15SDMC560443778		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10DACVP001N224		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
139353					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EW-125-HS CT:23/09/2028 N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : UU15SDMC560443778 N° D'IMPRIMÉ : C73819575 S013C026 A : 23/09/2028 EW-125-HS					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+6.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		26 %		0 %	
Forces verticales :		624 daN		420 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		193 daN	187 daN	109 daN	131 daN
Déséquilibre (<20%) :		4 %		17 %	
Forces de freinage (efficacité) :		193 daN	187 daN	109 daN	131 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		59 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		21 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.020	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.1 %		-1.0 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-1.9 %		-1.8 %	