



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70367566

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		07/08/2026		26000793	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG 7.7.1.a.1. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/04/2023 : 41532 km / 01/04/2025 : 53649 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
06/08/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1610					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FE-600-QZ (F)		19/04/2022		19/03/2019	
Marque		Désignation commerciale			
HYUNDAI		KONA			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
KMHK3811AKU282439		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10HMCVP002P597		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
60803					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FE-600-QZ CT:06/08/2028 N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : KMHK3811AKU282439 N° D'IMPRIMÉ : C70367566 S013C026 A : 06/08/2028 FE-600-QZ					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %		2 %	
Forces verticales :		782 daN		513 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		238 daN	244 daN	159 daN	148 daN
Déséquilibre (<20%) :		3 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :		238 daN	244 daN	159 daN	148 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		60 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		23 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 %	
				Lambda (0.97 à 1.03) :0.998	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.4 %		-1.5 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		-4.0 %	