



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 70374653

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																						
Contrôle technique périodique		27/07/2026		26000381																																																																																						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																								
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0172																																																																																								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD																																																																																								
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/04/2026 : 128282 km / 26/05/2026 : 129946 km																																																																																								
Contre-visite																																																																																										
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																										
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																										
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																										
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																										
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																										
N° D'AGRÈMENT : 013C1620																																																																																										
SIGNATURE :																																																																																										
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																										
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																						
HE-576-HN (F)		26/06/2025		13/03/2008																																																																																						
Marque		Désignation commerciale																																																																																								
BMW		SERIE 1																																																																																								
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																						
WBAUB710X0VA87203		M1		VP																																																																																						
Type / CNIT		Energie																																																																																								
MBM1454NZ966		ES																																																																																								
Document(s) présenté(s)																																																																																										
Certificat d'immatriculation																																																																																										
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																										
131831																																																																																										
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																										
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																										
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																										
HE-576-HN CT:26/09/2026																																																																																										
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																										
N° SÉRIE : WBAUB710X0VA87203																																																																																										
N° D'IMPRIMÉ : C70374653																																																																																										
S013C026 S : 26/09/2026 HE-576-HN																																																																																										
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																										
<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td colspan="4">-6.3 m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td colspan="2">7 %</td><td colspan="2">15 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">692 daN</td><td colspan="2">664 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>226 daN</td><td>205 daN</td><td>204 daN</td><td>199 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td colspan="2">10 %</td><td colspan="2">3 %</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>226 daN</td><td>205 daN</td><td>204 daN</td><td>199 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td colspan="4">61 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="4">23 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td colspan="4">0.14 %</td></tr><tr><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td colspan="4">0.19 %</td></tr><tr><td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td><td colspan="4">0.993</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-0.9 %</td><td colspan="2">-1.1 %</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">+1.7 %</td><td colspan="2">-1.1 %</td></tr></tbody></table>							AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-6.3 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		15 %		Forces verticales :	692 daN		664 daN		Frein de service					Forces de freinage :	226 daN	205 daN	204 daN	199 daN	Déséquilibre (<20%) :	10 %		3 %		Forces de freinage (efficacité) :	226 daN	205 daN	204 daN	199 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	61 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %				Émissions à l'échappement					CO ralenti (≤0.3 %) :	0.14 %				CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.19 %				Lambda (0.97 à 1.03) :	0.993				Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.9 %		-1.1 %		Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+1.7 %		-1.1 %	
	AVANT		ARRIERE																																																																																							
	G	D	G	D																																																																																						
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-6.3 m/km																																																																																									
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		15 %																																																																																							
Forces verticales :	692 daN		664 daN																																																																																							
Frein de service																																																																																										
Forces de freinage :	226 daN	205 daN	204 daN	199 daN																																																																																						
Déséquilibre (<20%) :	10 %		3 %																																																																																							
Forces de freinage (efficacité) :	226 daN	205 daN	204 daN	199 daN																																																																																						
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	61 %																																																																																									
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %																																																																																									
Émissions à l'échappement																																																																																										
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.14 %																																																																																									
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.19 %																																																																																									
Lambda (0.97 à 1.03) :	0.993																																																																																									
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.9 %		-1.1 %																																																																																							
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+1.7 %		-1.1 %																																																																																							