

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	24/09/2026	26002238					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Déraillances majeures : 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1339 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Déraillances mineures : 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AV, D 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT : S013C026							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN							
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 083F1066							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
BD-531-ZV (F)		18/04/2018	30/11/2010				
Marque		Désignation commerciale					
PEUGEOT		207					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre				
VF3WE8FP0AW106064		M1	VP				
Type / CNIT		Energie					
M10PGTVP0007476		ES					
Document(s) présenté(s)							
Certificat d'immatriculation							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ							
113456							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
BD-531-ZV CT:23/11/2026							
S013C026 S : 23/11/2026 BD-531-ZV							
N° D'IMPRIMÉ : C73819568							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES							
G	AVANT	D	G	ARRIERE	D		
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-4.6 m/km						
Dissymétrie suspension (<= 30%) :	0 %			1 %			
Forces verticales :	739 daN			529 daN			
Frein de service							
Forces de freinage :	264 daN	247 daN	179 daN		191 daN		
Déséquilibre (<20%) :		7 %		7 %			
Forces de freinage (efficacité) :	264 daN	247 daN	179 daN		191 daN		
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	69 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %							
Émissions à l'échappement							
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.13 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.09 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.993							
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.1 %		-1.3 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-2.6 %		-3.3 %			